



ПРИМЕР ОТЧЁТА

Проверка автомобиля перед покупкой

Этот документ показывает структуру результата, который получает клиент. Марка, VIN, пробег и найденные недостатки ниже приведены только для демонстрации.

АВТОМОБИЛЬ

BMW 520d, 2015

ПРОБЕГ

148 200 км

ФОРМАТ

Выездная проверка

ИТОГОВЫЙ СТАТУС

**Покупку можно рассматривать после диагностики
трансмиссии и обсуждения цены**

Главное за одну минуту

Кузов	ВНИМАНИЕ	Окрашены два элемента. Критичных следов ремонта силовой части не выявлено.
Диагностика	ВНИМАНИЕ	Есть сохранённая ошибка по трансмиссии. Нужна профильная проверка.
Документы	БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ	VIN совпадает. Ограничения по доступным источникам не обнаружены.
Салон и оснащение	РАБОТАЕТ	Основные функции проверены, найдено несколько не критичных замечаний.

Рекомендация формулируется понятным языком: покупать, торговаться, отправить автомобиль на дополнительную диагностику или отказаться от варианта.



ЧТО ОБНАРУЖЕНО

Основные замечания

01

Вторичный окрас переднего левого крыла

Показания толщиномера отличаются от соседних заводских элементов. Есть следы демонтажа крепежа.

Что это значит: Нужно уточнить причину ремонта и внимательно проверить соседние элементы.

02

Сохранённая ошибка по трансмиссии

Ошибка присутствует в памяти блока управления, хотя предупреждение на панели приборов сейчас не отображается.

Что это значит: До покупки рекомендуется профильная диагностика и расчёт возможных затрат.

03

Износ передних тормозных дисков

Остаточная толщина близка к пределу. При торможении на тестовой поездке отмечена лёгкая вибрация.

Что это значит: Расходы на обслуживание стоит учесть при обсуждении цены.

04

Документы и идентификаторы совпадают

VIN на кузове, табличках и в документах соответствует. Ограничения и сведения о залоге по доступным источникам не обнаружены.

Что это значит: На момент проверки явных документальных препятствий не выявлено.

Фотофиксация

ФОТО 01	ФОТО 02	ФОТО 03
Показание толщиномера Переднее левое крыло	Код ошибки диагностики Блок трансмиссии	Состояние тормозного диска Передняя ось



РЕШЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ

Что делать дальше

1	Провести профильную диагностику трансмиссии	Получить подтверждённый диагноз и смету до передачи денег.
2	Запросить документы по кузовному ремонту	Сопоставить объяснение продавца с результатами осмотра.
3	Обсудить цену с учётом обслуживания	Учесть тормозные диски и результат дополнительной диагностики.
4	Отказаться, если продавец не готов к проверке	Недоступность диагностики до покупки увеличивает неопределённость.

Что входит в полный отчёт

Кузов и ЛКП	Диагностика
Замеры, зазоры, крепёж, стёкла, оптика и видимые следы ремонта.	Ошибки блоков, контрольные параметры и комментарии по найденным отклонениям.
История и документы	Рекомендация
VIN, регистрационные сведения, ограничения и залоговые по доступным источникам.	Критичные риски, будущие вложения и понятный следующий шаг для покупателя.

**Готовы проверить
выбранный автомобиль?**

Telegram: @propavshiynsk
Телефон: +7 929 303-93-33
Новосибирск